

Отчет о диагностике автомобиля «РОЛЬФ Автогарант»

г. Москва

01.08.2025

Марка: Hyundai

Модель: Tucson

Год: 2021

Пробег на одомере: 10500

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Цвет: Белый

Двигатель: 1998 см/Дизель

Коробка передач: автоматическая коробка


Тип кузова: Внедорожник 5 дв.

Привод: полный привод

Владелец по ПТС: Иванов Иван Иванович

Владелец по СТС: Иванов Иван Иванович

ОСМОТР ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ



ДИАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Необходимо принять меры —

✓

Рекомендуется принять меры —

✓

Внешне в порядке —

✓

Внешний осмотр

1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			✓
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			✓
3	Передние ПТФ			✓
4	Парктроник передний			✓
5	Подсветка номера			✓
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			✓
7	Фонари заднего хода			✓
8	Парктроник задний			✓
9	Камера заднего хода			✓
10	Ветровое стекло - состояние			✓
11	Стеклоочиститель передний			✓
12	Омыватель фар			✓
13	Стеклоочиститель задний			✓
14	Работа наружных замков			✓
15	Доводчик передней левой двери			
16	Доводчик передней правой двери			
17	Доводчик задней правой двери			
18	Доводчик задней левой двери			
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			✓

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			✓
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			✓
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			✓
4	Проверка работы ЦЗ			✓
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			
6	Внутреннее освещение			✓
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			
8	Работа люка крыши			
9	Работа привода рег. рулевой колонки			✓
10	Работа привода рег. педального узла			
11	Проверка стеклоподъемников			✓
12	Проверка наружных зеркал			✓
13	Электрорегулировка сидений			
14	Память сидений			
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			
16	Состояние напольных ковров			✓
17	Состояние панели приборов			✓
18	Состояние обивки потолка			✓
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			✓
20	Проверка работы сцепления			✓

21	Проверка стояноч. тормоза			✓	
22	Аудиосистема (мультируль)			✓	
23	Обогрев ветрового стекла			✓	
24	Обогрев заднего стекла			✓	
25	Обогрев рулевого колеса				
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			✓	
27	Состояние обивки багажного отделения			✓	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			✓	
29	ГЛОНАСС			✓	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			✓	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			✓	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			✓	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			✓	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			✓	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			✓	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			✓	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			✓	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			✓	
39	Доводчик передней правой двери			✓	
40	Состояние рулевого колеса			✓	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик Шумность/вибрация/ посторонние звуки: Маховик)			✓	
43	Состояние рукоятки КПП			✓	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			✓	
45	Запуск двигателя			✓	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			✓	
2	Состояние приводных ремней и роликов			✓	
3	Состояние топливной системы/подтекание			✓	
4	Свечи зажигания			✓	
5	Катушки зажигания			✓	
6	Состояние подушек ДВС			✓	
7	Состояние подушек КПП			✓	
8	Состояние АКБ			✓	
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах				
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах				
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			✓	
12	Проверка генератора			✓	
13	Проверка стартера			✓	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			✓	
15	ДВС: проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			✓	

16	Клапанная крышка - уровень/качество масло/подтекание			✓	
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		✓		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			✓	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			✓	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			✓	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			✓	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			✓	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт /посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			✓	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт /посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			✓	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки:Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			✓	
26	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			✓	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки:Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			✓	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			✓	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			✓	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			✓	
5	Количество сохранённых ключей			✓	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			✓	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			✓	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			✓	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			✓	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			✓	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			✓	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			✓	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			✓	
2	Колодки тормозные передние			✓	
3	Диски тормозные			✓	
4	Амортизаторы,отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			✓	
5	Проверка переднего тормозного суппорта свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			✓	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			✓
2	Колодки тормозные задние			✓
3	Диски тормозные/барабаны			✓
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			✓
5	Проверка стояночного тормоза			✓
6	Проверка заднего тормозного суппорта свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			✓

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			✓
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			✓
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			✓
4	Шины/колесные диски			✓

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			✓
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			✓
3	Рулевые тяги/наконечники			✓
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			✓
5	Коробка переключения передач			✓
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			✓
8	Тормозные шланги, трубки			✓
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			✓
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			✓
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			✓
12	Наличие защиты картера			✓
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			✓
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			✓
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			✓

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			✓
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			✓
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			
4	Состояние заднего редуктора /люфт/посторонние звуки/подтекание			✓
5	Тормозные шланги, трубки			✓
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			✓
7	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			✓

8	Выхлопная система (глушитель)			✓	
7	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			✓	
9	Тормозные шланги, трубки			✓	
10	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			✓	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			✓	
2	Проверка лонжеронов передних			✓	
3	Проверка лонжеронов задних			✓	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			✓	
5	Проверка передней панели кузова			✓	
6	Проверка задней панели кузова			✓	
7	Проверка днища кузова			✓	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПО ОТКРЫТЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ БАЗАМ

Сведения актуальны на 01.08.2025 16:26:14



Недостатки

- Есть расчёты стоимости ремонта



Прочее

- Пробег 10500 км
- Есть записи в истории эксплуатации
- Не найдены сведения о техосмотрах
- Есть электронный ПТС
- Не найдены сведения о лизинге



Преимущества

- Не обнаружены ограничения на регистрационные действия
- Не обнаружены сведения о нахождении в залоге
- Не обнаружены сведения о нахождении в розыске
- ДТП не обнаружено
- 1 владелец
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Не найдены сведения об использовании в такси
- Не найдены сведения о неоплаченных штрафах
- Есть полис ОСАГО
- Не найдены сведения об отзывных кампаниях
- Не найдены сведения о продаже на аукционах аварийных автомобилей



Не обнаружены ограничения на регистрационные действия

Мы проверили официальные базы данных.



Не обнаружены сведения о нахождении в залоге

Мы проверили официальные базы данных.



Не обнаружены сведения о нахождении в розыске

Мы проверили официальные базы данных.



ДТП не обнаружено

Мы проверили официальные базы данных.

1 владелец

Период владения: 22 сентября 2021 - 1 октября 2022

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Краснодарский край

Есть расчёты стоимости ремонта

Дата: 28.07.2022 16:19:32

Расчет стоимости ремонта: 43785 руб.

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР 386650N9110*: Замена

НАКЛАДКА БАМПЕРА 386696N9050*: Замена

ДЕК ПЛАНКА БОКОВИНА 3 Л С/У: Замена

ДЕК ПЛАНКА БОКОВИНА 3 ПР С/У: Замена

БАМПЕР 3 - ЗАМЕНИТЬ: Замена

Есть записи в истории эксплуатации

- Дата: 04.08.2021 00:00:00

Таможенные сведения

- Дата: 21.08.2021 00:01:54

Размещение первого объявления на Авито

- Дата: 16.09.2021 00:00:00

Первая продажа

- Дата: 22.09.2021 00:00:00

Первичная регистрация

- Дата: 10.05.2022 17:13:20

Размещение второго объявления на Авито

- Дата: 09.07.2022 00:00:00

Оценка авто

- Дата: 11.07.2022 00:00:00

Диагностический осмотр

- Дата: 05.10.2022 23:08:28

Размещение третьего объявления на Авито

- Дата: 07.11.2024 17:19:18

Размещение четвёртого объявления на Авито

- Дата: 26.12.2024 00:00:00

Продажа

Не найдены сведения о техосмотрах

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения об использовании в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения о неоплаченных штрафах

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Снятие с регистрационного учета (01.10.2022)

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не найдены сведения о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migrtorg и Autoonline. Чтобы узнать текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базу данных «Федресурс».

Компания РОЛЬФ основана в 1991 году.

Портфель компании РОЛЬФ включает более 30 автомобильных брендов: Audi, Belgee, Geely, Knewstar, BMW, Chery, Chrysler, Evolute, Exeed, Ford, Genesis, Haval City, Haval Pro, Hyundai, JAECOO, Jaguar, Jeep, Jetour, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, OMODA, Porsche, Renault, SKODA, Sollers, Toyota, Volkswagen, Voyah, Москвич. А также такие мотобренды, как BENDA, Benelli, QJMOTOR, Hisun.

Сегодня 121 шоурум «РОЛЬФ» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Серпухове и Краснодаре.

Москва: +7 (495) 153-69-67

Санкт-Петербург: +7 (812) 456-59-48

Серпухов: +7 (495) 785-80-02