

Отчет о диагностике автомобиля

«РОЛЬФ Автогарант»

Марка: Hyundai

Год: 2021

VIN:

Двигатель: 1998 см³/Дизель

Тип кузова: Внедорожник 5 дв.

Владелец по ПТС:

Модель: Tucson

Пробег на одометре: 10500

Цвет: Белый

Коробка передач: автоматическая коробка

Привод: полный привод

Владелец по СТС:

ОСМОТР УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЯ

Инспектируемый объект	Результат инспекции
VIN – номер на кузове	Соответствует заводской технологии
Дублирующая маркировочная табличка кузова	Соответствует заводской технологии
Модель/номер двигателя	Соответствует заводской технологии