

# Отчет о диагностике автомобиля «РОЛЬФ Автогарант»

Марка: Hyundai

Год: 2021

VIN:

Двигатель: 1998 см<sup>3</sup>/Дизель

Тип кузова: Внедорожник 5 дв.

Владелец по ПТС:

Модель: Tucson

Пробег на одометре: 10500


Цвет: Белый

Коробка передач: автоматическая коробка

Привод: полный привод

Владелец по СТС:

## ОСМОТР ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ



# ДИАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Необходимо принять меры — ✓

Рекомендуется принять меры — ✓

Внешне в порядке — ✓

## Внешний осмотр

1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	✓
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	✓
3	Передние ПТФ	✓
4	Парктроник передний	✓
5	Подсветка номера	✓
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	✓
7	Фонари заднего хода	✓
8	Парктроник задний	✓
9	Камера заднего хода	✓
10	Ветровое стекло - состояние	✓
11	Стеклоочиститель передний	✓
12	Омыватель фар	✓
13	Стеклоочиститель задний	✓
14	Работа наружных замков	✓
15	Доводчик передней левой двери	
16	Доводчик передней правой двери	
17	Доводчик задней правой двери	
18	Доводчик задней левой двери	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника	✓

## Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал	✓
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	✓
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	✓
4	Проверка работы ЦЗ	✓
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье	
6	Внутреннее освещение	✓
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье	
8	Работа люка крыши	
9	Работа привода рег. рулевой колонки	✓
10	Работа привода рег. педального узла	
11	Проверка стеклоподъемников	✓
12	Проверка наружных зеркал	✓
13	Электрорегулировка сидений	
14	Память сидений	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж	
16	Состояние напольных ковров	✓
17	Состояние панели приборов	✓
18	Состояние обивки потолка	✓
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	✓
20	Проверка работы сцепления	✓

21	Проверка стояноч. тормоза	✓
22	Аудиосистема (мультируль)	✓
23	Обогрев ветрового стекла	✓
24	Обогрев заднего стекла	✓
25	Обогрев рулевого колеса	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	✓
27	Состояние обивки багажного отделения	✓
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	✓
29	ГЛОНАСС	✓
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	✓
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	✓
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье	✓
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье	✓
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	✓
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	✓
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь	✓
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	✓
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника	✓
39	Доводчик передней правой двери	✓
40	Состояние рулевого колеса	✓
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик/Шумность/вибрация/ посторонние звуки: Маховик)	✓
43	Состояние рукоятки КПП	✓
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега	✓
45	Запуск двигателя	✓

#### Проверка под капотом

1	Интеркуллер	✓
2	Состояние приводных ремней и роликов	✓
3	Состояние топливной системы/подтекание	✓
4	Свечи зажигания	✓
5	Катушки зажигания	✓
6	Состояние подушек ДВС	✓
7	Состояние подушек КПП	✓
8	Состояние АКБ	✓
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	✓
12	Проверка генератора	✓
13	Проверка стартера	✓
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	✓
15	ДВС: проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор	✓

16	Клапанная крышка - уровень/качество масло/подтекание			✓	
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		✓		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			✓	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			✓	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			✓	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			✓	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			✓	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт /посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			✓	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт /посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			✓	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки:Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			✓	
26	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			✓	

#### Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки:Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			✓	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			✓	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			✓	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			✓	
5	Количество сохранённых ключей			✓	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			✓	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			✓	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			✓	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			✓	
10	Работа МКПП / Робототизированная КПП / DSG шумность/вibration/гул: Валы и шестерни			✓	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			✓	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			✓	

#### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			✓	
2	Колодки тормозные передние			✓	
3	Диски тормозные			✓	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			✓	
5	Проверка переднего тормозного суппорта свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			✓	

### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники		✓
2	Колодки тормозные задние		✓
3	Диски тормозные/барабаны		✓
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		✓
5	Проверка стояночного тормоза		✓
6	Проверка заднего тормозного суппорта свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		✓

### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		✓
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		✓
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		✓
4	Шины/колесные диски		✓

### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		✓
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		✓
3	Рулевые тяги/наконечники		✓
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		✓
5	Коробка переключения передач		✓
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		✓
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		✓
8	Тормозные шланги, трубы		✓
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		✓
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом		✓
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		✓
12	Наличие защиты картера		✓
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		✓
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал		✓
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы		✓
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		✓

### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)		✓
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		✓
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом		✓
4	Состояние заднего редуктора /люфт/посторонние звуки/подтекание		✓
5	Тормозные шланги, трубы		✓
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		✓
7	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал		✓

8	Выхлопная система (глушитель)	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Тормозные шланги, трубы	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Проверка лонжеронов передних	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Проверка лонжеронов задних	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Проверка передней панели кузова	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Проверка задней панели кузова	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Проверка днища кузова	<input checked="" type="checkbox"/>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

### ОСМОТР УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЯ

Инспектируемый объект	Результат инспекции
VIN – номер на кузове	Соответствует заводской технологии
Дублирующая маркировочная табличка кузова	Соответствует заводской технологии
Модель/номер двигателя	Соответствует заводской технологии

### ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПО ОТКРЫТЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ БАЗАМ

Сведения актуальны на 30.01.2025 16:26:14

#### Недостатки

- Есть расчёты стоимости ремонта

#### Прочее

- Пробег 10500 км
- Есть записи в истории эксплуатации
- Не найдены сведения о техосмотрах
- Есть электронный ПТС
- Не найдены сведения о лизинге

#### Преимущества

- Не обнаружены ограничения на регистрационные действия
- Не обнаружены сведения о нахождении в залоге
- Не обнаружены сведения о нахождении в розыске
- ДТП не обнаружено

- 1 владелец
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Не найдены сведения об использовании в такси
- Не найдены сведения о неоплаченных штрафах
- Есть полис ОСАГО
- Не найдены сведения об отзывных кампаниях
- Не найдены сведения о продаже на аукционах аварийных автомобилей

#### **Не обнаружены ограничения на регистрационные действия**

Мы проверили официальные базы данных.

#### **Не обнаружены сведения о нахождении в залоге**

Мы проверили официальные базы данных.

#### **Не обнаружены сведения о нахождении в розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

#### **ДТП не обнаружено**

Мы проверили официальные базы данных.

#### **1 владелец**

Период владения

Тип владельца:

Место регистрации:

#### **Есть расчёты стоимости ремонта**

Дата:

Расчет стоимости ремонта: 43785 руб.

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР 386650N9110\*: Замена

НАКЛАДКА БАМПЕРА 386696N9050\*: Замена

ДЕК ПЛАНКА БОКОВИНА З Л С/У: Замена

ДЕК ПЛАНКА БОКОВИНА З ПР С/У: Замена

БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ: Замена

#### **Есть записи в истории эксплуатации**

- Дата:

Таможенные сведения

- Дата:

Размещение первого объявления на Авито

- Дата: 16.09.2021 00:00:00  
Первая продажа  
- Дата: 22.09.2021 00:00:00  
Первичная регистрация  
- Дата: 10.05.2022 17:13:20  
Размещение второго объявления на Авито  
- Дата: 09.07.2022 00:00:00  
Оценка авто  
- Дата: 11.07.2022 00:00:00  
Диагностический осмотр  
- Дата: 05.10.2022 23:08:28  
Размещение третьего объявления на Авито  
- Дата: 07.11.2024 17:19:18  
Размещение четвёртого объявления на Авито  
- Дата: 26.12.2024 00:00:00  
Продажа

#### Не найдены сведения о техосмотрах

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.  
Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

#### Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

#### Не найдены сведения об использовании в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

#### Не найдены сведения о неоплаченных штрафах

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

#### Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.  
Статус паспорта: действующий  
Утилизационный сбор: РФ уплачен  
Таможенное оформление: Отсутствует  
Таможенные ограничения: Отсутствует  
Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ  
Последнее регистрационное действие: РФ - Снятие с регистрационного учета



### Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Мы проверили базу данных Росстандарта.



### Не найдены сведения о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.



### Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базу данных «Федресурс».

## ПРОВЕРКА СОБСТВЕННИКА АВТОМОБИЛЯ ПО ОТКРЫТЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ БАЗАМ

ИНН:

Нет банкротства

Нет запущенных процедур банкротства

Найдены судебные дела в СОЮ

ФССП. Нет открытых исполнительных производств

Нет долговых обязательств по налогам

Нет в списке экстремистов

Нет в розыске